



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาางานเทคนิค โทร. ๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๘๐๓

ที่ นร.๑๒๒๑.๑๓/๓๓๕๖ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา

เรียน ผอ.สพข. ๑ - ๘

๑. บริษัท ลีอกชเลีย์ จำกัด (มหาชน) มีหนังสือเลขที่ Ref.No.BD/PRD/L.052 ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการแก้ไขอุปกรณ์ว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดและใช้งานได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ๖๒๓/๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ชื่อขายอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ๑ ระบบ กับบริษัท ลีอกชเลีย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระยะค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ครบกำหนดคืนหลักประกันในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การคืนหลักประกันตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ๑ ระบบ เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ในการคืนหลักประกัน ดังนั้นจึงเห็นควรตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญารายละเอียดการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องตามข้อ ๑

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา และกรุณารายงานผลกลับมายัง สพท. ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายศรีเมือง จันทะศรี)

ร.ผอ.สพท.



บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่	869
วันที่	6 มี.ค. 63
เวลา	15.16 ชม.

Ref.No.BD/PRD/L.052

วันที่ 6 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งผลการแก้ไขอุปกรณ์

เรียน ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค

กรมประชาสัมพันธ์

อ้างถึง สัญญาซื้อขายเลขที่ 623/60/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน 3 แผ่น

ตามที่ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ได้เซ็นสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่าน การส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง กับกรมประชาสัมพันธ์ ตามอ้างอิงข้างต้น ดังทราบแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดและใช้งานได้ตามปกติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย) และขอให้ท่านได้โปรดคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาให้บริษัทฯ ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ



ขอแสดงความนับถือ


บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

นายฉัตรชัย ชื่นสุวรรณ


ผู้ช่วยผู้จัดการขาย

สัญญาาระยะที่ ๒


สถานี	ผลการตรวจสอบ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๒.๑ สถานีหลัก จ.กาญจนบุรี	- อุปกรณ์ IRD ชำรุด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	
๒.๒ สถานีหลัก จ.ตราด	<ul style="list-style-type: none"> - Tx. Reserve PA Module ที่ ๑ ชำรุด - อุปกรณ์ HDMI Converter เสีย - อุปกรณ์ตรวจสอบการออกอากาศ Multi view Server ชำรุด ๑ เครื่อง - ATS Switch ชำรุด - Air Conditioner Timer Switch ชำรุด 	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	
๒.๓ สถานีหลัก จ.มุกดาหาร	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบปรับอากาศ Compressor ชำรุด ๑ เครื่อง - เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง Remote ตรวจสอบสถานะไม่ได้ 	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	
๒.๔ สถานีหลัก จ.ตาก	<ul style="list-style-type: none"> - Exciter Backup ไม่ทำงาน (ไม่มีสัญญาณ GPS) - Watt Meter อ่านค่าไม่ตรง - Laptop ชำรุด - เครื่องอัตโนมัติสำรอง 	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	
๒.๕ สถานีหลัก จ.ระนอง	<ul style="list-style-type: none"> - Exciter Backup ไม่ทำงาน (ไม่มีสัญญาณ GPS) - อุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ ชำรุด - เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ไม่สามารถใช้งานได้ - IRD RX8330 ภาพค้างบ่อย 	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	
๒.๖ สถานีหลัก จ.เลย	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ ชำรุด - Mux Exciter GPS Alarm (คาดว่า GPS ชำรุด) 	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	
๒.๗ สถานีหลัก จ.ชัยภูมิ	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบปรับอากาศ Compressor ชำรุด ๑ เครื่อง 	ดำเนินการแก้ไขแล้ว	



<p>๒.๘ สถานีหลัก จ.บึงกาฬ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบสัญญาณ DVB-T2-MI/IP/ASI Nevision TNS4200 - อุปกรณ์สำรอง 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๙ สถานีหลัก จ.ศรีสะเกษ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seamless Switch Nevision TNS544 - อุปกรณ์ Tx. Switch - L-Band Active Splitter 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๐ สถานีหลัก จ.ยะลา (เขาปกไย๊ะ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ตรวจสอบการออกอากาศ Multi view Server - เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๑ สถานีเสริม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบสัญญาณ DVB-T2-MI/IP/ASI Nevision TNS4200 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๒ สถานีเสริม จ.สุพรรณบุรี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ตรวจสอบการออกอากาศ Multi view Server 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๓ สถานีเสริม จ.นราธิวาส</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ตรวจสอบการออกอากาศ Multi view Server 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๔ สถานีเสริม จ.บุรีรัมย์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งค่า Output Power ของ MUX Tx. และ Reserve Tx. 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๕ สถานีเสริม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reserve Tx. Fault Alarm แจ้งว่าที่ Exciter Alarm แต่เข้าไปตรวจสอบใน Exciter ปรากฏว่าทุกอย่างปกติ แต่มี PS Alarm ที่ Tx 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๖ สถานีหลัก ชุมพร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RX8330 ภาพค้างบ่อย 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๗ สถานีหลัก แพร่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่า Output Power Mux และ Reserve เทียบกับ Watt Meter ไม่ตรงกัน 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๘ สถานีหลัก สตูล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reserve Tx PA Module (Power Supply) 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๙ สถานีเสริม อ.น้ำจernih้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reserve Tx Control 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๙ สถานีเสริม อ.น้ำจernih้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reserve Exciter GPS Alarm (คาดว่า GPS) - Probe TNS4200 Port1 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>
<p>๒.๑๙ สถานีเสริม ท้องบัวลำภู</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ Antenna Tower - Multiview 	<p>ดำเนินการแก้ไขแล้ว</p>



๒.๒๐	สถานีเสริม ฟังงา	- RX8330 ภาพค้างบ่อย - ค่า Output Power Mux และ Reserve เทียบกับ Watt Meter ไม่ตรงกัน	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๒.๒๑	สถานีเสริม กระจกปี	- Output Power ของ MUX3 และ MUX4 Loss ใน Combiner	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๒.๒๒	สถานีเสริม เขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา	- Reserve Exciter GPS Alarm (คาดว่า GPS ชำรุด)	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๒.๒๓	สถานีเสริม บุรีรัมย์	- Probe TNS4200 Port1 ชำรุด รับสัญญาณไม่ได้	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๒.๒๔	สถานีเสริม ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	- Seamless Switch Nevon TNS544 ชำรุด ๑ เครื่อง - TS Switch ชำรุด	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๒.๒๕	สถานีเสริม เบตง จ.ยะลา	- Exciter GPS ชำรุด ทั้ง 2 เครื่อง	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
๒.๒๖	สถานี ยโสธร	- เครื่องปรับอากาศเสียงดัง	ดำเนินการแก้ไขแล้ว





บันทึกข้อความ

สพท	5627
วันที่	30 มิ.ย. 62
เวลา	15.36

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๔๐๗-๙

ที่ นร.๐๒๐๒.๐๓/ ๑๗๓๐ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา

เรียน ผอ.สพท.

ตามสัญญาเลขที่ ๖๒๓/๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซื้อขายอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ๑ ระบบ กับ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระยะค้าประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ครบกำหนดคืนหลักประกัน ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ใกล้จะครบกำหนดการค้ำประกันแล้ว จึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องในภาระผูกพันตามสัญญาก่อนคืนหลักประกันพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอุปกรณ์ตามสัญญา และแจ้งยืนยันให้ กคส.ทราบด้วย นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

(นางสุกัญญา นาคสุข)
ผอ.กคส.

เรียน ผอ.กคส.

สำนัก/กอง.....ได้ตรวจสอบพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....จากบริษัท/ห้าง/ร้าน..... โดยได้รับมอบไว้ใช้งานเมื่อวันที่.....แล้วปรากฏว่า

- ใช้งานได้ตามปกติ ไม่ชำรุดบกพร่องนับแต่วันที่ได้รับมอบจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดประกัน เห็นสมควรคืนหลักประกันสัญญาได้
- ชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติแต่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้แก้ไขให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ตราบถึงปัจจุบัน เห็นสมควรคืนหลักประกันสัญญาได้
- ชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขาย ยังไม่ได้มาแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้ตราบถึงปัจจุบัน ยังไม่สมควรคืนหลักประกันสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....
ตำแหน่ง.....